



# INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

SONOMETRO SV 971



Pressione **'Shift e Start/Stop'** simultaneamente para ligar o equipamento (1). Para iniciar a calibração inicial encaixe o calibrador acústico no microfone do instrumento, após a acoplagem o equipamento automaticamente irá iniciar a verificação (2). Em seguida inicie a medição apertando o botão **'Start/Stop'** conforme a imagem acima (3) para encerrar a medição repita a mesma função. Por fim, encaixe o calibrador acústico novamente para realizar a pós verificação (4). Para desligar o equipamento pressione **'Shift e Start/Stop'** simultaneamente.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460