




# INSTRUÇÃO PARA MEDIÇÃO

DOSÍMETRO SV 104



Pressione para ligar o equipamento (1). Encaixe o calibrador acústico no microfone do equipamento, após a acoplagem o equipamento automaticamente irá iniciar a verificação (2). Em seguida inicie a medição apertando simultaneamente os botões conforme a imagem acima (3 e 4) para pausar/encerrar a medição repita a mesma função. Por fim, posicione o equipamento na gola da camisa do funcionário (5). Realizar a verificação final assim que encerrar a medição.

Este manual serve como um auxiliar para a utilização do equipamento. A RTX Ambiental não se responsabiliza pelo mau uso do mesmo, o que pode ocasionar no comprometimento dos resultados.



EQUIPE@RTXAMBIENTAL.COM.BR



(11) 2309-1460